



Salud en la Escuela

ESTABLECIMIENTO	PROBLEMA
Jardín Comunitario N° 31	Falta cambiar luces de emergencia pedido realizado hace largo tiempo
Jardín Comunitario N°32	Es necesario el cambio de mochilas de baños dado que se rompen de manera continua en vez de botón poseen un hilo de nylon que debe cambiar la directora cada vez que el mismo se corta
Jardín Comunitario N°33	Matafuegos vencidos – Heladera rota hace un mes – Es imprescindible cambiar las mochilas de los baños de varones
Jardín N° 3	Presencia de roedores en dos oportunidades en menos de un mes en ningún momento se suspendieron las actividades para llevar adelante el protocolo de actuación frente a presencia de roedores
Jardín N°16	Edificio histórico distribuido en dos plantas – Escaleras de riesgo para niños/as – Muy difícil de realizar evacuación rápida de ser necesario- Pedido de edificio hace más de 5 años-
Jardín N° 17	Sobre el sector del cerco hay un alamo que debe ser bajado está autorizado por Parques Nacionales pero el CPE no envía a quien lo haga, es de riesgo su posible caída sobre el jardín por fuertes vientos – No se limpiaron los calefactores por lo que están combustionando mal – Es necesario cambiar luminarias y colocar protectores en las mismas por posibles caída de los tubos de luz
Jardín N° 32	Dos calefactores pierden o están combustionando mal hay olor a gas
Jardín N° 34	Cedimiento de la estructura – Ventanas mal encuadradas que quedan abiertas de fácil acceso para roedores – Calefactores que no tienen mantenimiento – Mochilas de baños rotos
Jardín N° 52	Sin problemas edificios faltante de insumos limpieza
Jardín N° 56	Sin problemas



Salud en la Escuela

Jardin N° 60	Un calefactor con olor a gas - Perdida de agua en un tanque de agua de manera continúa cayendo el agua al patio exterior y en una de las salas. Rotura en descargas de baños – Retornaron el 22/5 las actividades por rotura de zeppelin responsabilidad de ypf el mantenimiento del mismo – Responsabilidad del CPE el difícil ingreso al sector del zeppelin para cerrar la llave de corte debido a la cantidad de yuyos producto de no desmalezar -
Jardin N° 61	Calefactores que no funcionan en una sala – Le falta cumbre del techo por lo tanto filtra agua- Falta panel de cieloraso- No se limpiaron los calefactores- No se limpiaron los tanques despues del corte de agua general que hubo
Jardín N° 68	Reiterados pedidos por falta de luminaria externa y en salas -
Jardín N° 81	Sin inconvenientes
Jardin N° 86	Calefactor de la preceptoria pierde gas cuando se enciende – Se pone en piloto el calefactor de la dirección y se apaga- El calefactor del SUM tampoco funciona – Termotanque pierde agua- Solo se desratizo no se limpiaron calefactores – Tanque bajo tierra sin ingreso de agua al jardin solo ingresa agua de conexión a la calle en el momento que se corta el agua en el barrio el jardin queda sin agua tambien - Perdida en baño sala de 4 años - No funciona mochila del baño de docentes siendo necesario acarrear agua en baldes –



Salud en la Escuela

Nivel Primario

Escuela	Problemas
Escuela N° 16	Faltan placas del cielo raso del gimnasio habiendo otras a punto de caerse – Edificio histórico con grietas en su estructura – Humedad en las paredes sobre todo en el sector del gimnasio
Escuela N° 44	Sin problemas
Escuela N° 48	Calefactores que no andan son cuatro- Que combustionan mal la mayoría- El de la dirección tiene olor gas- No son los calefactores adecuados para gas envasado- Vidrio roto en aula – Falta papel higiénico
Escuela N° 71	Baños no funcionan las mochilas – Al cambiar las luminarias quedan huecos desde los que se ve la chapa filtrándose el poco calor que tiene el aula- Calefactores con pérdidas
Escuela N° 98 Pichi Leufu	Depende del municipio de la localidad hasta el momento sin mayores inconvenientes
Escuela 152 Cerro Alto	Sin clases falta de agua
Escuela N° 154	Comparte edificio con CET N° 28 estructura colapsada – Obra sin entregar pese a que la fecha de entrega era 16/06/2016
Escuela N° 158 Corralito	Sin clases por falta de gas en el zeppelin
Escuela N° 187	Falta dar solución a botón de descarga de dos mochilas – Salta la térmica y los tanques de agua no llega a cargarse por ese motivo – Al día de hoy no hay final de obra – Faltan ítems para el refrigerio sobre todo pan se dio la orden desde el cpe de entregar 50 panes menos por día cuando la matrícula solo descendió



Salud en la Escuela

	<p>en un numero de 15 niños/as – De lo solicitado para el funcionamiento de la parte administrativa solo se recibieron boletines y registros – No hay hojas blancas ni fibrones para las pizarras – los guantes de latex son pequeños para los porteros y se rompe al solo ponerlos</p>
Escuela N° 201	Sin inconvenientes
Escuela N° 245 Villa Llanquin	<p>En la actualidad comparten el edificio con la escuela n° 152 de cerro alto- No fue nadie a limpiar calefactores de la escuela y de la casa docente por tal motivo de dos calefactores que hay por aula solo funciona uno – Es necesario poner un flotante en el tanque para que al llenarse no se desborde derramando innecesariamente agua – Infiltracion y cañerías gotendo producen humedad en las paredes siendo necesario cambiar un marco de la puerta – Es necerio cambiar las luces de emergencia pedido hace mucho tiempo y hasta el dia de hoy no se realiza – Falta cambiar matafuegos -</p>
Escuela N° 255	Cambios de vidrios rotos pedido urgente
Escuela N° 266	<p>La llave térmica de sala de informática, plástica y laboratorio saltan por una carga moderada de electricidad, debe cambiarse la caja para que eso no suceda.</p> <p>Los enchufes de aulas y salones funcionan en forma deficiente o están en corto.</p> <p>En días de intensa lluvia se inunda el salón de actos, cocina, hall de entrada y aula altillo, a través de ventanas, techos, etc. por filtración - En el depósito del subsuelo se colocan chapas para tapar la vertiente que desagota a través de una bomba - Este brote de agua es permanente desconociendo su origen - No se puede acceder al mismo.</p> <p>En cuanto al sistema de calefacción su funcionamiento es deficiente.</p>
Escuela N° 267	Sin inconvenientes



Salud en la Escuela

Escuela N° 269 Pilcaniyeu	Depende del municipio de la localidad hasta el momento sin mayores inconvenientes
Escuela N°273	Sin inconvenientes
Escuela N° 278	Pendiente cambio 1 calefactor- Caldera armaron el motor al revés fundiendo el motor, trajeron una caldera del El Bolsón que tiene problemas en la plaqueta la misma se apaga teniendo que llamar para que la encienden - Gotera en el techo cerca al área de calderas
Escuela N° 284	Insumos de limpieza faltante – alimentos para el comedor faltante siendo limitada la cantidad para 280 estudiantes
Escuela N° 295	Posee tres calderas tienen salida al exterior la de un sector no funciona– baños a los que se pide constantemente el arreglo, se reparan y vuelven a romperse- cambiar las baterías de la alarma que se dispara constantemente
Escuela N° 298	Faltan desagües pluviales produciendo que se inunde toda la entrada y sum
Escuela N° 310	Pérdidas de gas en dos calefactores
Escuela N° 311	Cuatro calefactores sin funcionar – Faltante de bolsas – Hay goteras en aulas y sobre el tubo de luz dentro de un aula



Salud en la Escuela

Escuela N° 315	<p>Filtración de agua en sala de nivel inicial cerca de un enchufe – Baños de primaria colapsados por crecimiento de napas y antigüedad – Falta luminaria en aulas – Baño de docentes sin luz – Aula 7 se levanta el piso nuevo (hace 2 años)</p> <p>Falta de porteros/as, no se designan, por lo que se van rotando las clases por aulas- <i>Obra parada dado que la Empresa Plan Obra hio abandono de la misma-</i></p>
Escuela N° 321	<p>Se solicitó cambio urgente de vidrios rotos parchados con cartón – No fueron corregidos los marcos de las ventanas ingresa agua – Faltan luminarias en aulas - Goteras en aulas, dirección, sala de maestros/as con peligro de electrocución</p>
Escuela N° 325	<p>No hay calefactores en el patio interno donde se hace educación física y los recreo, motivo por el cual se torna un espacio frio sobre todo en estas épocas de heladas- Hay goteras en diferentes sectores – Se filtra agua del baño hacia afuera – Problemas con instalacion de tomacorriente de biblioteca -</p>
Escuela N° 328	<p>Problemas de caldera – Rejas del predio rotas falencia de cerco perimetral- Hay un depósito externo dentro del predio que no tiene reja ni candado y hace que durante la noche se junte gente que nada tiene que ver con la institución, que dejan objetos peligrosos en el predio(botellas, latas, preservativos, etc)</p>
Escuela N° 329	<p>Cerco perimetral en mal estado permitiendo el ingreso de todos los perros del barrio.</p>
Escuela N° 343	<p>Dos calefactores que se apagan – Las luces del gimnasio están quemadas y por no contar el CPE con una escalera acorde a la altura del techo no las</p>



Salud en la Escuela

	pueden cambiar
Escuela N° 367 Barrio Omega	Problemas con las calderas de un aula, gimnasio y pasillo
Escuela laboral N° 6	Fue construida en el terreno prestado por un vecino, no posee espacio para realizar ampliaciones, como así tampoco durante estos años el CPE realizo arreglos y tareas de mantenimiento. No posee baños acordes con la población estudiantil que tiene. Es necesario urgente un edificio propio con las condiciones acordes y adecuadas para estudiantes y trabajadores/as. Faltan ollas, pavas, fuentes, utensilios de cocina, los que hay la mayoría están rotos y por el estado en el que están, sumamente difícil de repararlos



Salud en la Escuela

Escuela Secundaria Rionegrina

ESRN N° 97

Reposición de 25 tubos de iluminación interiores.

Reparación o cambio de 4 cerraduras de puertas de aulas.

Reparación de 7 calefactores.

Reposición de 6 sombreros exteriores de calefactores.

Reposición de 9 rejas de protección externa.

Pérdida de agua de una canilla del patio delantero.

Reposición de 3 luminarias exteriores, de suma urgencia porque al horario de ingreso escolar está muy oscuro

El faltante de luminarias implica un posible acceso para roedores



Salud en la Escuela



Al faltar los sombreros y apagarse los calefactores se puso papel de diario



Salud en la Escuela



Se desconoce cual es la funcion del caño saliente pero es de gran riesgo para los y las jovenes





Salud en la Escuela

Se dejó cebo para roedores en el mes de febrero en ningún momento se volvieron a controlar los mismos



La empresa a cargo del cambio de calefactores dejó el trabajo sin previo aviso



Salud en la Escuela



ESRN N° 2

Durante el transcurso del año pasado la empresa de gas Camuzzi les quitó el medidor de gas debido a denuncias de pérdidas, al día de hoy esta funcionando la institución con calventores dentro de los diferentes espacios, esto produce sobrecarga de energía eléctrica produciéndose descargas en las paredes.

ESRN N° 20

Hace un mes, la escuela fue víctima del vandalismo en este hecho se arrancó un calefactor produciendo pérdidas de gas en un aula, motivo por el cual la empresa retira el medidor, lo que debía ser un arreglo de corto plazo se tornó en un ajuste sin fecha de entrega dado que se encontraron pérdidas en distintos artefactos y espacios, por lo que la prueba de hermeticidad no podía ser positiva. en la actualidad funcionan con calventores.



Salud en la Escuela

Escuela Primaria N° 315


La Empresa de construcción Plan Obra responsable directa de la ejecución de la ampliación de la Escuela N° 315 – Jardín N° , sin aviso previo, hace abandono de la construcción, al día de hoy no se declara en quiebra, lo que permitiría, iniciar una nueva licitación para dar continuidad con las mencionadas ampliaciones, refacciones y construcciones.

Esta situación lamentable, además del perjuicio generado a los niños, niñas, compañeros y compañeras integrantes de la institución, dejó a 65 compañeros trabajadores de la construcción sin salario y garantías de puestos laborales.

En la actualidad ante el cumplimiento de pago por parte de la misma a proveedores se está procediendo a retirar materiales, como forma de pago.

Condiciones en que funciona la Escuela

Baños con azulejos rotos y caídos, sin puertas, con pérdidas y filtraciones





Salud en la Escuela

Puertas sin picaportes, imposible accesibilidad de silla de ruedas, autobomba o ambulancia





Salud en la Escuela



Imposibilidad de evacuar de manera urgente de ser necesario dado que se sale hacia el obrador





Salud en la Escuela

Abandono de obra por parte Empresa Plan Obra





Salud en la Escuela





Salud en la Escuela

