

Jardín  
Maternal  
Nº 14

junio 4

2018

---

Informe  
Edificio

Catriel, 04 de junio 2018



**Departamento de Salud en la Escuela UnTER**  
**Zona AVO**  
**Informe edilicio**



---

**Edificio compartido: Jardín Maternal N°14 Anexo Jardín CEM93 nocturno.**

**Total de estudiantes: estudiantes aprox. 219**

**Total trabajadores/as: docente 24, 3 porteros.**

---

En el día de la fecha, se hacen presentes en el jardín la compañera Claudia Gorri, secretaria general de la seccional Catriel y el compañero Décima Pedro, delegado de salud en la escuela zona AVO y en el lugar se encontraban la vicedirectora del establecimiento Ivana Rivadero y compañeros docentes del turno tarde y porteros. El jardín presenta problemas de cloacas en donde en algunas ocasiones todo el frente del jardín queda inundado con aguas servidas, en constante peligro de un foco infeccioso, se puede ver a simple vista la humedad en las paredes y con esto, la aparición de insectos como las cucarachas.

Se recorrió el establecimiento en compañía de la vicedirectora y se observaron los siguientes problemas: Todas las aulas presentan puertas con vidrio que no está permitido, con marcos deteriorados, oxidados. Algunas puertas no tienen picaportes. Mochetas de puertas desprendidas.

Ventiluces con vidrios, en algunas aulas hay problemas de ventilación porque las mismas no se abren. Alguna se observaron rotas.

Rejilla de ventilación de calefactor sin protección.

Sala de 4 años con problemas en el baño, pérdida de agua por debajo del inodoro, el lavatorio para los niños se encuentra desprendido.

Alero externo del patio interno con desprendimiento de revoque. En el patio interno se encuentran juegos precarios desgastados y uno en particular con falta de tornillos. En un sector del patio hay una pérdida de agua y esto origina que se forme un charco grande de agua al lado de un pequeño depósito.

Caño de ventilación de calefactor con temperatura sin protección.

Problemas de humedad en unos de los ángulos de la galería.

La cocina presenta problemas de humedad y pérdida de agua en la cañería. Se retiró cocina industrial por una común.

El jardín no tiene SUM.

**a) Fachada escuela**



















